


Монтаж системы управления "Соло 3" в ящик БУБ-2А пресс

Этот провод нужно отпаять от X1/2 и припаять к X1/7



1. Систему управления "Соло 3" установить на место панели индикации.
2. Отключить блок транзисторный БТ (разъединить разъемы РП14-30 X8 и X9).
3. Разъем X2 (БУБ-2А) с разводкой проводов оставить без изменений.
4. Кабель X1 (БУБ-2А) – X1 (Соло 3) поставляется под заказ.

Ящик управления БУБ-2А