

Пример монтажа системы управления «Соло 3» в Ящик Я9101.




1. Открутить блок индикации и на его место установить систему управления «Соло 3».



2. Открутить разъемы и на их место установить разъемы переходного кабеля «Соло 3 – Я9101».

3. Красные провода пронумерованы и подключаются согласно прилагаемой схеме.



На фотографии выделены 11 позиций. После установки системы управления «Соло 3» данные компоненты не будут участвовать в управлении оборудованием и при желании могут быть демонтированы.